

泰州市 hilscher NT50-DN-RS 网关厂家

产品名称	泰州市 hilscher NT50-DN-RS 网关厂家
生产厂家	中海德（福建）工业设备有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇新保路28号福州正荣财富中心A
联系电话	15306912905

产品详情

泰州市 hilscher NT50-DN-RS 网关厂家

- 16275-89 Transmitter
- 16276-131 Moore 353 MPU Controller Board
- 16281-91 Moore 353 Display
- 16289-200/2 SIXRAC Moore APACS+
- 16297-21 Local Instrument Link Board
- 16297-22 Local Instrument Link Board Kit
- 16298-41 Lonworks Protocol Board
- 16298-51 Lonworks Protocol Board
- 16303-1/OB Rack-mounted Network Interface

小陈：153-0691-2905

故障原因：(11)泵的过滤器被污物阻塞不能起滤油作用

排除方法：用干净的清洗油将过滤器去除污物。

故障原因：(12)油位不足，吸油位置太高，吸油管露出油面：

排除方法：加油到油标位，降低吸油位置。

故障原因：(13)泵体与泵盖的两侧没有加纸垫；泵体与泵盖不垂直密封：

排除方法：旋转时吸入空气：泵体与泵盖间加入纸垫；泵体用金刚砂在平板上研磨，使泵体与泵盖垂直度误差不超过0.005mm，紧固泵体与泵盖的联结，不得有泄漏现象。

故障原因：(14)泵的主动轴与电动机联轴器不同心，有扭曲摩擦：

排除方法：调整泵与电动机联轴器的同心度，使其误差不超过0.2mm。

故障原因：(15)泵齿轮的啮合精度不够：

排除方法：对研齿轮达到齿轮啮合精度。

故障原因：(16)泵轴的油封骨架脱落，泵体不密封：

排除方法：更换合格泵轴油封。