

# 高精数控机床铣床齿轮加工机床镗床

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品名称 | 高精数控机床铣床齿轮加工机床镗床 |
| 生产厂家 | 沈阳久鼎凯永科技有限公司     |
| 价格   | /                |
| 规格参数 | :                |
| 公司地址 | 浑南区飞云路           |
| 联系电话 | 17810231031      |

## 产品详情

### 高精数控机床铣床齿轮加工机床镗床

目前制造齿轮主要是用切削加工，按加工原理的不同，可分为成形法（也称仿形法）和展成法（也称范成或包络法）两种。成形法是指用与被切齿轮齿间形状相符的成形刀具，直接切出齿形的加工方法，如铣齿、成形磨齿等。展成法是指利用齿轮刀具与被切齿轮的啮合运动（或称展成运动），切出齿形的加工方法，如插齿、滚齿、剃齿和展成法磨齿等。

能满足齿轮精度要求

，加工成本低廉的加工方法，就是齿轮加工的好

方案。其中滚、插、剃等范成加工方法，适于高精度、大批量加工；有仿形铣齿加工，精度低、效率低，适合单件加工。冷挤压适合大批量加工小模数齿轮。热锻成型加工齿轮，适合大批量、低精度齿轮加工。线切割齿轮，适合单件加工。