

## 西门子触摸屏 6AV3627-1QL00-0AX0 折中折

产品名称	西门子触摸屏 6AV3627-1QL00-0AX0 折中折
生产厂家	中海德（福建）工业设备有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇新保路28号福州正荣财富中心A
联系电话	15306912905

## 产品详情

### 西门子触摸屏 6AV3627-1QL00-0AX0 折中折

如果在中途操作[电容触摸屏](#)时，重新改变了触摸屏的显示器分辨率或显示模式，或者是自行调整了触摸屏控制器的刷新频率后，感觉到光标与触摸点不能对应时，都必须重新对触摸屏系统进行校准操作。

为了保证触摸屏系统的正常工作，除了要

保证[系统软件](#)

的正确安装之外，产品安装不要让触摸屏表面有水滴或其它软的东西粘在表面，

---

否则触摸屏很容易错误认为有手触摸造成[表面声波屏](#)

不准。另外在清除触摸屏表面上的污物时，您可以用柔软的干布或者清洁剂小心地从屏幕中心向外擦拭，或者用一块干的软布蘸工业酒精或玻璃清洗液清洁触摸屏表面。如果

用手或者其他触摸物来触摸[表面声波触摸屏](#)

时，触摸屏反应很迟钝，这说明很有可能是触摸屏系统已经陈旧，内部时钟频率太低，或者是由于触摸屏表面有水珠在移动，要想让触摸屏恢复快速响应，必须重新更换或者升级系统，或者用抹布擦干触摸屏表面的水珠。如果用户在操作触摸屏时，触摸移动的方向是向左的，但系统的光标却向右移动，出现这种故障可能是由于控制盒与触摸屏连接的接头接反或触摸屏左右位置装反，用户只要将方向重新调换一下就好了。还必须记得在一台主机上不要安装两种或两种以上的触摸屏驱动程序，这样会容易导致系统运行时发生冲突，从而使触摸屏系统无法正常使用。

中海德（福建）工业设备有限公司

中海德小陈Q:3零零49-95-62-6

v):1-53零69-1-29零5

西门子 6EP1336-2BA00

西门子 6EP1334-2AA01

西门子 6EP1334-2AA00

西门子 6EP1332-2BA10 6EP1 332-2BA10电源

西门子 6EP1332-1SH22

西门子 6EP1331-2BA00

西门子 6EP1 436-2BA00

西门子 6DS1703-8RR

西门子 6DS1702-8RR

西门子 6DS1701-8AB

---

西门子 6DR1410-0NJ91-1JN0+C73451-A347-B151

西门子 6DM1001-0WB00-2 / E89110-F1391-L1-N

西门子 6AV6640-0AA00-0AX0 /TD400C

西门子 6AV6545-0BA15-2AX0

西门子 6AV6545-0AA15-2AX0 /6AV6 545-0AA15-2AX0

西门子 6AV6542-0CC10-0AX0

西门子 6AV6542-0CA10-0AX0 OP270

西门子 6AV6542-0CA10-0AX0

西门子 6AV6 542-0BB15-2AX0 3#

西门子 6AV6 542-0BB15-2AX0 2#

西门子 6AV3637-1PL00-0AX0 TP37

西门子 6AV3637-1LL00-0AX1

西门子 6AV3637-1LL00-0AX0

西门子 6AV3627-1QL00-0AX0