

泰道602375-101无锡PCBA板卡厂家

产品名称	泰道602375-101无锡PCBA板卡厂家
生产厂家	中海德（福建）工业设备有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇新保路28号福州正荣财富中心A
联系电话	15306912905

产品详情

泰道602375-101无锡PCBA板卡厂家

HONEYWELL霍尼韦尔 USA美国 限位开关 LSW5A

HONEYWELL霍尼韦尔 USA美国 限位开关 21EN13

HONEYWELL霍尼韦尔 USA美国 限位开关 WGLA1A02BA4J

HONEYWELL霍尼韦尔 USA美国 限位开关 BZG1-2RN

HONEYWELL霍尼韦尔 USA美国 限位开关 914CE16-3A

HONEYWELL霍尼韦尔 USA美国 限位开关 GLAA04A

HONEYWELL霍尼韦尔 USA美国 限位开关 GLDB03A1Y-4

HONEYWELL霍尼韦尔 USA美国 限位开关 SL1-B

HONEYWELL霍尼韦尔 USA美国 限位开关 924CE1-S9

HONEYWELL霍尼韦尔 USA美国 限位开关 914CE2-9A

HONEYWELL霍尼韦尔 USA美国 限位开关 GLLC01A2B

HONEYWELL霍尼韦尔 USA美国 限位开关 914CE28-6

HONEYWELL霍尼韦尔 USA美国 限位开关 EXA-AR62

避反

小陈：1-53零6-91-29-零5

发动机汽缸垫在安装时不能装反，否则会导致缸垫过早烧蚀损坏；发动机风扇叶片安装时不可弄反；对有方向花纹的轮胎，人字型花纹轮胎，安装后的地面印痕应使人字尖指向后部。

避缺

发动机气门锁片，应成对安装，如漏装或缺失：将导致气门失控而撞坏活塞等件；发动机连杆螺栓、飞轮螺栓、传动轴螺栓上安装的开口销、锁紧螺丝、保险片或弹簧垫等防松装置，一旦漏装，在使用中将有可能导致严重的故障发生；发动机正时齿轮室中用来润滑齿轮的机油喷嘴一旦漏装，会导致该处严重泄油。