

威固特解析全自动超声波清洗机需要了解哪些东西

产品名称	威固特解析全自动超声波清洗机需要了解哪些东西
生产厂家	深圳市威固特超声波科技开发有限公司
价格	/
规格参数	非标设备:非标设备 : :
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路435号宝龙工业区E
联系电话	17683919100

产品详情

威固特解析全自动超声波清洗机需要了解哪些东西

全自动超声波清洗机需要了解哪些东西

超声波清洗机如今逐步形成一类完善的清洁方法，其应用群体还在不断增长，不一样生产厂家的不同种类不一样性能和配备的超声波清洗设备各有不同，不管应用何种类型的超声波清洗机，接下来10个细节是必须留意的。

01，首次应用人员务必阅读厂家使用说明书，依照使用说明书具体内容连接设备。

02

，清洗机槽体内务必加一定液位的清洁液，无液开机会毁坏设备，不一样机型清洁液最低液位不一样，一般厂家都标有最低液位线。清洁液且不易过满，标有溢流的一般最好是在溢流口处，没有的一般是在槽体的2/3处。

03

，最佳，不能用强酸类待会腐蚀槽体的清洁剂，易燃易爆物品清洁剂要选择配备防爆装置的清洁设备。

04

，非常容易沉下去的清洁工件应当配备网架或支架，不然会减少清洗性能和干扰设备寿命。

05, 清洗工件科学合理置放, 尽量不要堆叠。

06

, 功率频率调节型设备, 功率不是越大越小, 依据清洗工件特点和清洗难易度调节清洗功率; 频率调节都是这样, 通常用较低频率段粗洗, 继续使用比较高频率段进行精洗。

07, 超声波换能器和发生器务必保持清洁, 超声波清洗设备要散热好。

08, 清洗机接地要优良, 一定要注意不必等电拆装清洗机。

09, 清洗完成后, 先关闭超声波然后将清洗工件和清洁液取下。

10, 长时间不用, 要把设备擦净, 放到干燥易通风处。